

通学路合同安全点検 総括表(新抽出箇所) (R2. 8月 点検実施:学校教育課・こどもみらい課・地域安全課・都市整備課・各小学校・さくら警察署・矢板土木事務所)

学校名	番号	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	学校・保護者からの対策案	現地確認後の対策内容	対応部署	対策状況(年度)		
								R2	R3	R4
阿久津小学校	1	町道361号線	横塚歯科からユーマーグレースまでの道路(平成28年度点検箇所)	道路が狭いが交通量が多く、スピードを出す車も多い。当該箇所の通学児童数が232人と多く、登校時には横断を待つ長蛇の列になる。 令和2年8月現在、教職員や高根沢交番の方が横断の指導をしている。	横断歩道の設置 (平成28年度点検の際にも要望したが、設置に至っていない。)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●横断歩道を設置可能な場所を検討する。</li> <li>●路面標示「通学路注意」を引く。</li> <li>●横断歩道が設置された場合、通学路の変更を検討する。</li> <li>●横断を指導する人員の配置</li> </ul>	さくら警察署 都市整備課 学校教育課 学校教育課	済 済 済		済
小計	1							3/3		1/1
阿久津中学校	2	町道310号線	宝積寺駅の西にある道路	通学する生徒が多いが、交通量が多く、道幅も狭いため危険である。	外側線を引く	<ul style="list-style-type: none"> <li>●道路に外側線を引く。</li> </ul>	都市整備課	済		
阿久津中学校	3	町道309号線	阿久津中学校の東にある踏切		たまりを作る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●踏切東側の曇ったミラーの取り換える。</li> <li>●踏切西側交差点に停止指導線を引く。</li> <li>●踏切西側の路肩に砂利を敷き、舗装道路との段差を解消する。</li> </ul>	都市整備課 都市整備課 都市整備課	R3実施予定 検討中	済 済 済	
小計	2							1/4	3/3	
北高根沢中学校	5	県道杉山・石末線	(株)レーシングサービスYASU付近	不審者が出没した。樹木が鬱蒼としており街灯がないため危険。	枝刈りをする 照明を設置する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●東京電力に電線に係る枝刈りを依頼する。</li> <li>●防犯灯の設置を検討する。</li> <li>●道路に張り出している樹木について、道路沿いの土地所有者に刈込を依頼する。</li> </ul>	矢板土木事務所 都市整備課 地域安全課 矢板土木事務所	済 済 済		
小計	1							3/3		
合計	4							7/10	3/3	1/1