令和4年度実施 通学路合同安全点検結果に基づく対策実施後の進捗状況について（令和6年8月時点）

学校名	番号	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	学校・保護者からの対策案	現地確認後の対策内容	対応部署	対策状況（年度）		
								R4	R5	R6
阿久津小学校	1	町道350号線	①小口材木店～セブンイレブン間 ②セブンイレブン前の横断歩道	①車のすれ違いと歩行者の幅が狭く、危険が多い。 ②4方向から車の通行があり、スピードも出しているため危険。	・歩道幅拡張 ・路側線及びカラー舗装整備 ・信号機の設置	●信号機設置の要望	都市整備課		済	
	1									
中央小学校	2	町道78号線	県道176号線～町民広場間 （高根沢シルバーホーム東側道路）	道路幅員が狭く外側線も消えているため危険である。	・外側線の設置 ・通学時間の通行規制	●外側線の引き直し ●停止線の引き直し ●電柱幕の設置	都市整備課 さくら警察署 地域安全課	済		検討中 検討中
	3	町道48号線	県道宝積寺太田線との交差箇所から入る道	道路幅員が狭く、カーブが続くため見通しが悪い。	・「通学路スピード落せ」等の看板設置	●路面標示の設置 ●電柱幕の設置	都市整備課 地域安全課		済	取止め
	2									
上高根沢小学校	4	県道64号線	安住神社交差点	・交差点の見通しが悪い。 ・歩道に信号待ちのための歩行者溜まりがない。	・交差点の見通し確保 ・歩行者溜まりの整備	●隅切りの設置	矢板土木事務所			検討中
	1									
	4									