# 令和5年度　通学路合同点検について　（R5．8月　点検実施）

| 学校名 | 番号 | 路線名 | 通学路の危険・要注意箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 学校・保護者からの対策案 | 現地確認後の対策内容 | 対応部署 | 対策状況（年度） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | R5 | R6 | R7 |
| 阿久津小学校 | 1 | 町道352号線 | ①中津川医院前の道路<br>②宝積寺駅東ロータリー | ①交通量が多い。<br>②歩行者の確認を怠る車が多い。 | ・路側線及びカラー舗装整備 | ・外側線設置 | 都市整備課 | | 検討中 | |
| | 2 | 町道361号線 | 阿久津小学校前～KMマンション前丁字路 | 交通量が多い。（職員が指導しているが危険な状態） | ・横断歩道設置 | ・路面標示の設置 | 都市整備課 | | 検討中 | |
| 小計 | 2 | | | | | | | | | |
| 中央小学校 | 3 | 町道90号線 | 町保健センター砂利駐車場前の丁字路 | ・止まれ標識で停車する車が少ない。 | ・横断歩道の設置 | ・路面標示「止まれ」、停止線の引き直し<br>・（施設内道路の路面標示検討） | さくら警察署 | | 検討中 | |
| | 4 | 町道67号線 | 赤堀公民館北バス停周辺の十字路 | ・通学路近辺の優先道路をスピードを出して通行する車がいる。 | ・車がスピードを出さないような表示等の設置。 | ・路面標示の設置 | 都市整備課 | | 検討中 | |
| | (10) | 県道宇都宮那須烏山線 | 町民広場入口歩道橋から中央小学校正門 | ・側溝の隙間に児童の足や傘が引っ掛かり転倒する恐れがある。 | ・側溝布設替え | ・側溝隙間への角材設置 | 矢板土木事務所 | 済 | | |
| 小計 | 3 | | | | | | | | | |
| 東小学校 | 5 | 町道494号線 | 東小学校と武道館の入口交差点 | ・中学生の自転車と児童の接触の危険性がある。 | ・歩道拡幅 | ・路面標示「止まれ」、停止線の設置 | さくら警察署 | | 検討中 | |
| | 6 | 県道上高根沢氏家線 | 小堀畳店西側Y字路から南側道路 | ・交通量がやや多めで自動車にとって複雑な道路となっている。 | ・注意喚起看板設置<br>・時間帯でのスクールゾーン | ・導流帯の設置 | 矢板土木事務所 | | 検討中 | |
| | 7 | 県道宝積寺太田線 | 平石ガソリンスタンド西側横断歩道 | ・横断歩道やダイヤマークが鮮明でない。 | ・横断歩道及びダイヤマークの引き直し<br>・注意喚起看板設置 | ・安全旗の更新 | 地域安全課 | 済 | | |
| 小計 | 3 | | | | | | | | | |
| 西小学校 | 8 | 町道243号線外 | たいらや高根沢店付近道路 | ・7月6日に大型スーパーが開店したため、付近の交通量が非常に増えて危険である。 | ・路側線及びカラー舗装整備 | ・規制標示の引き直し<br>・カラー舗装の引き直し<br>・電柱幕設置 | さくら警察署<br>都市整備課<br>地域安全課 | | 検討中<br>検討中<br>検討中 | |
| 小計 | 1 | | | | | | | | | |
| 北高根沢中学校 | 9 | 町道494号線 | 旧東小跡地北側の用水路 | ・平田方面からの登校時に自転車は右折するが、正面に大きな用水路があり危険。 | ・用水路に蓋又は柵等の設置 | ・柵設置 | 都市整備課 | 済 | | |
| 小計 | 1 | | | | | | | | | |
| 合計 | 10 | | | | | | | | | |